



WN-

Bericht-Nr.:

Datum:

21.03.2009

Sachverständiger:

Ch

Seite 1 von 1

ARM PAS

Fz-Id.Nr.:

JH2SC33A6WM

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)

B	-	2.1	7100	2.2	00000000	L	-	9	-	P.2	/-	T	-
J	25			4	0200		18	-		P.4	19	-	
E	JH2SC33A6WM				3 3		20	-			G	-	
D.1	-						12	-	13	-	Q	-	
	SC33						V.7	-	F.1	-	F.2	-	
D.2	-						7.1	-	7.2	-	7.3	-	
	-						8.1	-	8.2	-	8.3	-	
	-						U.1	-	U.2	-	U.3	-	
D.3	-						O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2 -
2	HONDA MOTOR (J)						15.1	-					
5	KRAFTRAD O.LB.						15.2	-					
	-						15.3	-				11	-
V.9	-						R	-					
14	EMISSIONSKL.NICHT BEK.						K	-					
P.3	-						S	-	17	-	16	-	
10	-	14.1	0086		P.1	-	21	-					
	Zu 15.1:vw.120/70ZR17 a.Felg.Honda 3,5X17 v.Typ:RC46*Zu 15:Reifenfabrikatsbind												
	.gestr.Aufl:Reifen nur ein Herst.-u.Typ;Heifenherst.-Freigabe V-max.notwendig*												
22	m.Schalld.-Anl.Akrapovic;Typ.MH9BO;Prüfz:el*0398* **												

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

Notizen / zusätzliche Angaben

Bitte streichen: Feld 22 Zeile 1 bis Zeile 3 bis N.V.E.Herst.zul.*